

Material	Quantidade (UN)	Peso Estimado (kg)	Local de Armazenamento	Observações
TEG (Termogeradores)	3	15	Almoxarifado 2	Quando foi desativado estava funcionando.
Carregador baterias	1	30	Almoxarifado2	Danificado
Roteador	2	6	Almoxarifado2	Danificado
Switch	1	3	Almoxarifado2	Danificado
Modem	1	1	Almoxarifado2	Danificado
Fonte Cisco	1	6	Almoxarifado2	Funcionando
Fonte Cisco	1	4	Almoxarifado2	Funcionando
Computador Dell	2	6	Almoxarifado2	Danificado
Eletronikon	3	20	Almoxarifado2	Danificado
Computador Dell	1	3	Almoxarifado2	Danificado
Cromatógrafo	1	20	Almoxarifado2	Danificado
Bebedouro	1	10	Almoxarifado2	Danificado
UPS MGE	1	50	Área das turbinas	Danificado
IHM TT4000	1	10	Almoxarifado2	Danificado
Monitor Dell	2	2	Almoxarifado2	Danificado
Monitor Lenovo	1	1	Almoxarifado2	Danificado
Monitor vídeo conf.	1	2	Almoxarifado2	Danificado