

Material	Quantidade (UN)	Peso Estimado (kg)	Local de Armazenamento	Observações
Cabeçotes dos motores dos motocompressores	5	70	Casa de compressores	Sem possibilidade de reparo. Material trincado
ELOS	5	3	Sala CLP ARC	obsoleto
Monitores	5	1	Sala CLP ARC	Obsoleto/danificado
Telas de proteção	4	13	Ecomp Biguaçu	inservível
Telefones de mesa	4	1	Ecomp Biguaçu	Em desuso
Material de perícia	1	50	Ecomp Biguaçu	Armazenamento impróprio
Mesas	15	10	Ecomp Biguaçu	Sem condições de uso
Máquina de solda	2	100	Ecomp Biguaçu	Obsoleta , fora de norma
Gravador de CFTV e pantilt	1	12	Ecomp Biguaçu	Desativados, obsoletos
Sucatas diversas, instrumentos tubing, eletrodutos, válvulas	1	150	Ecomp Biguaçu	Danificados, inservíveis
Material referente a boletim de ocorrência . Tentativa de derivação clandestina em Garuva	1	45	Ecomp Biguaçu	Armazenamento impróprio