

Titulo do leilão: Guindaste Villares 1982

Descrição Lote:

Guindaste

Fabricante: Villares

Ano de fabricação: 1982

Capacidade: 20 toneladas

Observações:

A parte hidráulica do guindaste está em funcionamento, operando dentro dos parâmetros esperados. Até o momento, não foram identificadas anomalias ou falhas aparentes, o que permite a utilização segura do equipamento. Recomenda-se manter o acompanhamento periódico para garantir a continuidade do bom desempenho.

A parte mecânica do guindaste encontra-se, em geral, em bom estado de funcionamento. O motor, o painel de controle, a torre e o sistema de acionamento operam normalmente. Os cabos estão em boas condições e aptos para uma operação segura. No entanto, foi identificada a necessidade de substituição dos pneus, que apresentam desgaste e devem ser trocados para assegurar a segurança e o desempenho do equipamento.

A parte elétrica do guindaste também está em funcionamento, operando dentro dos padrões esperados. Os comandos, sistemas de acionamento e sinalizações respondem de forma adequada, sem registros de falhas até o momento.

Localização: Matozinhos/MG

Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.

Observações:

1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.
2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.
3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.
4. Imagens meramente ilustrativas.