



Lote	Foto	Descrição
1		Ref: RV 236 Capacitores Marca: Inducon Quantidade: 22 Potência: 200kVAR Capacitância: 2.983 UF Tensão: 13280 Frequência: 60HZ SF-120 Capacitores Marca: ABB Tipo: CHDB 202 Quantidade: 1 Característica: Micro Farad 0 Ou +1 84,8a 60hz 14780v 1253,80kar Impregnante Faradol 810 (Biodegradável) Ni 50/125kv Localização: Alumínio/SP Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.

3		RV: 628 Poliguindastes Quantidade: 2 unidades Obs.: Equipamentos encontram-se sem condições de uso para operar. Localização: Alumínio/SP Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
4		Ref: RV 604 Sucata de Caminhão Marca: Mercedes Benz Modelo: ATEGO 1730 Ano Fabricação/Modelo: 2020/2021 Cor: Branca Combustível: Diesel Final da Placa: 8 FROTA: 1409. Obs.: Equipamento encontra-se sem condições de uso para operar, venda nas condições em que se encontra. (CAMINHÃO SUCATA - CARCAÇA). Encontra-se inservível para o ambiente de trabalho. Feito a BAIXA DEFINITIVA do caminhão via Detran. Venda nas condições em que se encontra Carregamento por conta do comprador. Obrigatório realizar visita In Loco para verificar as condições do equipamento. Localização: Alumínio/SP Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.

5		Ref: RV 490 Resíduo Refratário de Redução Quantidade: Aproximadamente 340 Toneladas Material: Cadinho: Grafite. Difusor: Grafite/ Revestimento em concreto. Refratário/Base do Difusor: Grafite IMPOSTOS: Os valores serão calculados com base nas alíquotas estabelecidas para cada estado. A Venda deste lote será destinada apenas a pessoas jurídicas. Documentação obrigatória para apresentação: Licença de Operação, Alvará, CTF do IBAMA, Cadastro no MTR (SINIR/SIGOR). ATENÇÃO: É obrigatório atender às exigências específicas para a retirada de lotes de cada unidade Localização: Itapissuma/PE Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
6		Ref: RV 455 Painel Elétrico Potência: Entrada de 69kV Nº de Ativos: 470006134 FMI: 4000000659 Localização: Itapissuma/PE Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.

7		RV 505 Lote contendo aproximadamente 329kg de Limalha de cobre. IMPOSTOS: Os valores serão calculados com base nas alíquotas estabelecidas para cada estado. A Venda deste lote será destinada apenas a pessoas jurídicas. Documentação obrigatória para apresentação: Licença de Operação, Alvará, CTF do IBAMA, Cadastro no MTR (SINIR/SIGOR). ATENÇÃO: É obrigatório atender às exigências específicas para a retirada de lotes de cada unidade. Localização: Itapissuma/PE Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
---	---	--

9		Ref: RV 644 Lote contendo diversas luminárias sucateadas IMPOSTOS: Os valores serão calculados com base nas alíquotas estabelecidas para cada estado. A Venda deste lote será destinada apenas a pessoas jurídicas. Documentação obrigatória para apresentação: Licença de Operação, Alvará, CTF do IBAMA, Cadastro no MTR (SINIR/SIGOR). ATENÇÃO: É obrigatório atender às exigências específicas para a retirada de lotes de cada unidade. Localização: Itapissuma/PE Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
10		RV: 536 Trilhos Usados Tipo: TR-45 asce 9020 Comprimento: 10m a 11m. Quantidade: 650 unidades A retirada ocorrerá a partir de novembro, devido à troca de trilhos da linha férrea. Sendo assim, tem apenas uma quantidade pequena ainda e está na linha férrea, onde o visitante não teria acesso devido a necessidade de bloqueio de energia. As visitas estão programadas para setembro. Localização: Alumínio/SP Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.

11		Ref: RV 653 Sucata de Metal Quantidade: Aprox. 30 Toneladas Obs.: Material Residual do Filtro de Gases da antiga SF86KA IMPOSTOS: Os valores serão calculados com base nas alíquotas estabelecidas para cada estado. A Venda deste lote será destinada apenas a pessoas jurídicas. Documentação obrigatória para apresentação: Licença de Operação, Alvará, CTF do IBAMA, Cadastro no MTR (SINIR/SIGOR). ATENÇÃO: É obrigatório atender às exigências específicas para a retirada de lotes de cada unidade. Localização: Alumínio/SP Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra. Observações: 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas.
----	---	--