

| Lote | Foto | Descrição |
|------|---|--|
| 1 |  | <p>Ref: RV 668</p> <p>1 CJ Serra de corte com filtro e carro móvel e filtro de manga sem painel elétrico.</p> <p>Localização: Itapissuma/PE</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <p>Atenção Arrematante: Agora para facilitar a logística da sua arrematação esse lote tem a opção de consulta do valor do frete.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas. |
| 2 |  | <p>Ref: RV 686</p> <p>1 PC Conjunto de suporte móvel</p> <p>Localização: Itapissuma/PE</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 |  | <p>Ref: RV 265</p> <p>Lote contendo: 8 unidades densímetro, 03 unidades fonte Villares e 23 unidades caixas painel.</p> <p>Localização: Alumínio/SP</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas. |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">4</p> |  | <p>Ref: RV 663</p> <p>-Reator P/Pó De Alumínio E Agua Cap 5000 L N° Imobilizado 470001302 -Exaustor Do Reator P/Linha Scen N° Imobilizado 470001319 -Painel De Comando Metálico C/7 Porta(S) Dim 7800X6 N° Imobilizado 470001862 -Linha Scen Em Aço Carbono Dim 20000X4000X3500 Mm C N° Imobilizado 470006781 -Linha De Refile Transversal De Chapa De Alumínio E N° Imobilizado 470006844 - Cilindro Trabalho Em Aço Vc52 Chave Alterada Inve N° Imobilizado 470006784</p> <p>Quantidade: 6 Itens</p> <p>Localização: Itapissuma/PE</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas. |
| <p style="text-align: center;">5</p> |  | <p>Ref: RV 628</p> <p>Poliquindastes</p> <p>Quantidade: 2 unidades</p> <p>Obs.: Equipamentos encontram-se sem condições de uso para operar.</p> <p>Localização: Alumínio/SP</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda. 2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visitação. 3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes. 4. Imagens meramente ilustrativas. |

| | | |
|---|---|--|
| 6 |  | <p>Ref: RV 644 Lote contendo diversas luminárias sucateadas</p> <p>IMPOSTOS: Os valores serão calculados com base nas alíquotas estabelecidas para cada estado.</p> <p>A Venda deste lote será destinada apenas a pessoas jurídicas. Documentação obrigatória para apresentação: Licença de Operação, Alvará, CTF do IBAMA, Cadastro no MTR (SINIR/SIGOR).</p> <p>ATENÇÃO: É obrigatório atender às exigências específicas para a retirada de lotes de cada unidade.</p> <p>Localização: Itapissuma/PE</p> <p>Informações Relevantes: (MAS NÃO SE LIMITANDO A): Bens usados, venda no estado de conservação em que se encontra.</p> <p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente o edital do leilão, nele estão todas as regras e condições de venda.2. Bens de uso frequente e pesado, podendo apresentar riscos, problemas e avarias em geral. O arrematante deve avaliar todas estas questões para decisão de compra durante a visita.3. Bens não testados. A responsabilidade dos testes e da avaliação das condições do bem é por conta do arrematante e na impossibilidade de testar, obter informações ou visitar os bens, recomendamos que não efetue os lances. A avaliação em geral da viabilização de arrematação será uma opção exclusiva dos arrematantes.4. Imagens meramente ilustrativas. |
|---|---|--|