



GFV - Gestão de Fiscalização e Vistoria

Vistoria



Data / Hora: 07/04/2026 15:17:21

Matrícula: 3048

Dados Cadastrais		
Data da Vistoria	Número do relatório	Documento de referência
07/04/2026	2309/2026-NUVIS	00111.00004621/2021-93
Tipo do documento	Classificação da vistoria	Interessado
SEI	VISTORIA COMPLETA	TERRACAP/DIRAF/GEARI/NUFID
Responsável pela coleta das informações		
Matrícula: 2411		
Empregado: DOMINGOS SABINO DA COSTA FILHO SILVA		
Imóvel / Área Objeto		
Código do Imóvel: 154118		
O/NORTE-QNO QD 17 CONJ F LT 04		
SETOR O NORTE-QUADRA RESIDENCIAL		
CEILANDIA		
RA		
CEILANDIA		
Assunto		
MATERIAL DE CONSUMO E BENS MÓVEIS: CADASTRO, LICENCIAMENTO, EMPLACAMENTO E TOMBAMENTO		

Relatório da Vistoria
IMÓVEL ESTÁ COM UM BARRACO DE LONAS PROVAVELMENTE DE MORADORES DE RUA. ANEXAMOS RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.

Dados Físicos	
Classificação: LOTE	Tipo de Solo: FIRME
Relevo: PLANO	Forma: REGULAR
Área do Terreno: 378 m ²	Posição: MEIO DA QUADRA
Situação: OBSTRUÍDO	
Dimensões	Confrontações
FR 18,000	FR VP
FD 18,000	FD LT10 CJ42 E LT9 CJ44
LD 21,000	LD LT 3
LE 21,000	LE LT 5



Documento assinado eletronicamente por **FLAVIA SOARES BEZERRA** - Matr. 3048-1, Técnico Em Fiscalização, em 07/04/2026 às 15:20, mediante fornecimento de login e senha de usuário previamente credenciado.

Chave de Autenticação:
69BDEFDF.735CD14A.7E22025C.75F2A637

Anexos

Fotos da Vistoria

Área Objeto: O/NORTE-QNO QD 17 CONJ F LT 04

Relatório nº: 2309/2026-NUVIS





