

Data / Hora: 04/05/2026 14:10:50

Matrícula: 3047

Dados Cadastrais

Data da Vistoria	Número do relatório	Documento de referência
30/04/2026	2904/2026-NUVIS	00111.00011310/2021-81
Tipo do documento	Classificação da vistoria	Interessado
SEI	VISTORIA COMPLETA	TERRACAP/PRESI/DITEC/GEFIS
Responsável pela coleta das informações		
Matrícula: 2987 Empregado: HUGO LOPES ALVES		
Imóvel / Área Objeto		
Código do Imóvel: 807183 CRNW 506 BL B LT 04 SHCNW-SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NOROESTE BRASILIA		
RA		
BRASILIA		
Assunto		
VISTORIA DE IMÓVEL		

Relatório da Vistoria

VISTORIA REALIZADA DIA 30/04/2026 AS 08H 20MIN.

O IMÓVEL ENCONTRA-SE CERCADO COM UMA MATERIAL DE METAL, SEM EDIFICAÇÃO EM SEU INTERIOR.
NO INTERIOR DO IMÓVEL ENCONTRA-SE ALGUNS MATERIAS DEPOSITADOS.

Dados Físicos

Classificação: LOTE	Tipo de Solo: FIRME
Relevo: EM ACLIVE	Forma: REGULAR
Área do Terreno: 780 m ²	Posição: MEIO DA QUADRA
Situação: CERCADO	

Dimensões

Confrontações

FR 19,500

FR VP

FD 19,500

FD VP

LD 40,000

LD LT 5

LE 40,000

LE LT 3

Anexos

Fotos da Vistoria

Área Objeto: CRNW 506 BL B LT 04

Relatório nº: 2904/2026-NUVIS



INTERIOR O IMÓVEL



CERCA DE METAL



CERCAMENTO DO IMÓVEL



INTERIOR DO IMÓVEL



INTERIOR DO IMÓVEL



INTERIOR DO IMÓVEL