



Data / Hora: 11/09/2026 12:02:29			Matrícula: 3048
Dados Cadastrais			
Data da Vistoria	Número do relatório	Documento de referência	
10/09/2026	6088/2026-NUVIS	0111.000839/2012	
Tipo do documento	Classificação da vistoria	Interessado	
PROCESSO	VISTORIA COMPLETA	ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA	
Responsável pela coleta das informações			
Matrícula: 2152			
Empregado: LUIZ FELIPE PAIVA SEREJO			
Imóvel / Área Objeto			
Código do Imóvel: 195864			
SAMAMBAIA QS 318 CONJ 02 LT 01			
QS-SAMAMBAIA			
SAMAMBAIA			
RA			
SAMAMBAIA			
Assunto			
VISTORIA			

Relatório da Vistoria
LOTE VAGO.

Dados Físicos	
Classificação: LOTE	Tipo de Solo: FIRME
Relevo: PLANO	Forma: REGULAR
Área do Terreno: 100 m ²	Posição: ESQUINA
Situação: VAGO	
Dimensões	Confrontações
FR 10,000	FR AP
FD 10,000	FD VP
LD 10,000	LD LT 2
LE 10,000	LE VP



Documento assinado eletronicamente por FLAVIA SOARES BEZERRA - Matr. 3048-1, Técnico Em Fiscalização, em 11/09/2026 às 12:02, mediante fornecimento de login e senha de usuário previamente credenciado.
Chave de Autenticação: 869109A0.76C6035C.7C771036.86C15CF2

Anexos

Fotos da Vistoria

Área Objeto: SAMAMBAIA QS 318 CONJ 02 LT 01

Relatório nº: 6088/2026-NUVIS

