

INICIO

CONSUL.CHAPAS NACIONALES

CONSUL. CHAPAS EXTRANJ.

EXPEDIENTES

TARIFA PASAJES

VALIDAR DOCUMENTOS

PAGO ELECTRÓNICO

COSTOS HAB. E ITV

CARGAS PELIGROSAS

## CONSULTAR DATOS DE PLACAS NACIONALES

Placa (Ejem. ABC123) : 

Consultar

Limpiar campos

## Placa Nro.: OBK818

Propietario:	VEHICULO DADO DE BAJA EN FECHA 04/04/23	Cédula/RUC:	80080321-3
Dirección:		Teléfono:	
Habilitación N°:	1249467	<b>Vencimiento de Habilitación PVC:</b>	<b>31/03/2023</b>
Año :	1998		
Marca:	SCANIA		
Tipo :	TRACTO CAMION R 124	Chassis Nro:	YS2R4X20001237069
Servicio:	CARGA INTERNACIONAL	Ejes :	3
Cód. Seguridad:	0	Peso:	24,000
Jornales :	6	Situación:	<b>Habilitación -VENCIDA</b>
Estado Habilitación:		Chapa Provisoria:	
		Fecha Baja:	04/04/23



## CONSULTAR DATOS DE PLACAS NACIONALES

Placa (Ejem. ABC123) : 

Estado Habilitación:

Chapa Provisoria:

Fecha Baja:

04/04/23

Observaciones:

Orden de Insp. N°: 0

## INSPECCION TECNICA VEHICULAR

Año	Cod.Taller	Nombre Taller	Fecha Inspección	Nro.Planilla	Nro.Certificado	Vigencia ITV	Resultado	Tipo	Ver Inspección
2014	CITV1003	CITV ACA S.A. SANTA RITA	03/10/14	31979	299488	07/09/15	APROBADA	Permisionaria	<a href="#">Ver ITV</a>
2015	CITV1003	CITV ACA S.A. SANTA RITA	28/08/15	35770	373988	07/09/16	APROBADA	Permisionaria	<a href="#">Ver ITV</a>
2016	CITV1001	CITV VERIF.TECNICA DEL ESTE S.A.(V.T.E.)	16/08/16	49066	458364	07/09/17	APROBADA	Permisionaria	<a href="#">Ver ITV</a>
2017	CITV1001	CITV VERIF.TECNICA DEL ESTE S.A.(V.T.E.)	04/09/17	59024	552779	07/09/18	APROBADA	Permisionaria	<a href="#">Ver ITV</a>
2018	CITV1001	CITV VERIF.TECNICA DEL ESTE S.A.(V.T.E.)	03/09/18	67710	645870	07/09/19	APROBADA	Permisionaria	<a href="#">Ver ITV</a>
2019	CITV1001	CITV VERIF.TECNICA DEL ESTE S.A.(V.T.E.)	23/08/19	76269	739054	07/09/20	APROBADA	Permisionaria	<a href="#">Ver ITV</a>
2020	CITV1001	CITV VERIF.TECNICA DEL ESTE S.A.(V.T.E.)	14/09/20	86526	838489	07/09/21	APROBADA	Permisionaria	<a href="#">Ver ITV</a>
2021	CITV1001	CITV VERIF.TECNICA DEL ESTE S.A.(V.T.E.)	21/09/21	96899	960244	31/03/22	APROBADA	Permisionaria	<a href="#">Ver ITV</a>
2022	CITV1003	CITV ACA S.A. SANTA RITA	14/03/22	83983	1009901	31/03/23	APROBADA	Permisionaria	<a href="#">Ver ITV</a>

## MULTAS ACTAS DE INTERVENCIÓN



# Dirección Nacional de Transporte

## PLANILLA DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

TALLER : CITV ACA S.A. SANTA RITA

ITPLANILIpla Ara	2022	ITPLANILIpla Numero	83983
Ipla Resul	F	Ipla Nro Cer	1009901
Ipla Fecha	14/03/2022 07:55:22	Ipla Nue Ins	01/01/1900
Ipla Venci	31/03/2023	Ipla Tip Ins	1
Ipla Nro Ord	25748		
ITPLANILIprof Cedu	4827818	Tipo Relación	Permisiónaria
Ipla Obs			
Ipla Tiprop	E	Ipla Cedula	-----
Ipla Ruc	-----		
Ipla Nom Pro	-----		
Ipla Dir Pro	-----	Ipla Tel Pro	
Ipla Placa	OBK818		
ITPLANILItive Cod	0	ITPLANILIcla Cod	Tractocamión
Ipla Chass	YS2R4X20001237069		
Ipla Ara Veh	1998	Ipla Ara Fab	1998
Ipla Ejes	3	Ipla Long	0,0000
Ipla Peso	24,0000	Ipla Motor	
Ipla Mar Mot	0	Ipla Pot Mot	
ITPLANILIpai Cod	595		
Ipla Nro Bus	0	Ipla Asien	0
Ipla Cap Car	24000,0000		
Text Block	204	Ipla Mod Veh	0
Text Block	0	Ipla Combust	1

### MEDICIONES

Taller	Año	Nro.Planilla	Cod.Medida	Medición	Unid. Medida
CITV1003	2022	83983	Opacidad	1,3700	m-1
CITV1003	2022	83983	Peso	7429,0000	Kg
CITV1003	2022	83983	Tipo Vehiculo	1,0000	--
CITV1003	2022	83983	Al. 1 Eje	-3,7000	m/km
CITV1003	2022	83983	Al. 2 Eje	-0,8000	m/km
CITV1003	2022	83983	Al. 3 Eje	-2,0000	m/km
CITV1003	2022	83983	FF eje 1 Der	10120,0000	KN
CITV1003	2022	83983	FF eje 1 Izq	9610,0000	KN
CITV1003	2022	83983	FF eje 2 Der	8620,0000	KN
CITV1003	2022	83983	FF eje 2 Izq	8320,0000	KN
CITV1003	2022	83983	FF eje 3 Der	6350,0000	KN
CITV1003	2022	83983	FF eje 3 Izq	7320,0000	KN
CITV1003	2022	83983	Deseq. Freno E 1	5,0400	%
CITV1003	2022	83983	Deseq. Freno E 2	3,4800	%
CITV1003	2022	83983	Deseq. Freno E 3	13,2500	%
CITV1003	2022	83983	FF. Mano E1 Der	6350,0000	KN
CITV1003	2022	83983	FF. Mano E1 Izq	7320,0000	KN
CITV1003	2022	83983	Desq. Mano E2	13,2500	%
CITV1003	2022	83983	Eficacia Freno Servicio	81,1304	%
CITV1003	2022	83983	Eficacia Freno Estacionamiento	22,0312	%
CITV1003	2022	83983	Ruido Escape	75,0000	db
CITV1003	2022	83983	Ruido Claxon	75,0000	db
CITV1003	2022	83983	Inclinación Luces B Izq	1,0000	M
CITV1003	2022	83983	Inclinación Luces B Der	1,0000	M
CITV1003	2022	83983	Inclinación Luces A Izq	1,0000	M
CITV1003	2022	83983	Inclinación Luces A Der	1,0000	M
CITV1003	2022	83983	Inclinación Luces N Izq	1,0000	M
CITV1003	2022	83983	Inclinación Luces N Der	1,0000	M
CITV1003	2022	83983	Intensidad B Izq.	0,0000	Lux
CITV1003	2022	83983	Intensidad B Der	6,0000	Lux
CITV1003	2022	83983	Intensidad L Izq.	0,0000	Lux
CITV1003	2022	83983	Intensidad L Der	4,0000	Lux
CITV1003	2022	83983	Intensidad N Izq	0,0000	Lux
CITV1003	2022	83983	Intensidad N Der	0,0000	Lux
CITV1003	2022	83983	Total Intensidad	10,0000	Lux

### DEFECTOS DE REVISION

Grupo S.Grupo Detalle Opción Grado

### FOTOS



OBK618 - 14/03/22 - 7:45:19



Foto4

OBK618 - 14/03/22 - 7:48:19



Foto5

**> CONSULTA MULTA E GUIA DE PAGAMENTO > Multas**

Clique no campo N° Documento abaixo para maiores detalhes

N° Documento	*Valor (Sem Cálculos)	Infração	Placa	UF	Data da Infração	N.º AI
72694209	1467,35	59670	OBK818		03/04/2022	T580719437

Complemente sua pesquisa, para autuações recentes clique [aqui](#)