

Item	Unidade UNF						
1	Localidade / Unidade Suzano: TEIXEIRA DE FREITAS - CM						
Item	TAG de Identificação						
1	Informar TAG do equipamento	X					
2	Informar CHASSI do equipamento	X					
3	Modelo do equipamento	X					
4	Fabricante	X					
5	Horímetro	X					
Item	Documentação - Identificação			C	NC	NA	
1	Plaqueta de Identificação (foto)	X					
2	TAG de identificação (foto)	X					
3	Horímetro registrado (foto)					X	
Item	Condições Gerais			C	NC	NA	
1	Motor - Condições				X		
2	Sistema de arrefecimento - Condições	X					
3	Radiador - limpo, sem amassados	X					
4	Mangueiras e abraçadeiras - fissuras/vazamentos	X					
5	Correias e polias - Condições			X			
6	Sistema de partida	X					
7	Ruídos anormais no funcionamento					X	
8	Vazamentos na caixa de transmissão	X					
9	Vazamentos nos diferenciais	X					
10	Folga e ruído nos eixos dianteiro e traseiro			X			
11	Proteções dos cardans presentes e fixas			X			
12	Estrutura principal - trincas, soldas			X			
13	Deformações ou corrosão			X			
14	Integridade da estrutura de proteção			X			
Item	Rodas e Pneus			C	NC	NA	
1	Cortes, bolhas e desgaste - Frontal LD	X					
2	Cortes, bolhas e desgaste - Traseiro LD	X					
3	Cortes, bolhas e desgaste - Frontal LE	X					
4	Cortes, bolhas e desgaste - Traseiro LE	X					
5	Rodas - Trincas	X					
6	Parafusos de fixação	X					
7	Bitola e alinhamento corretos					X	
8	Fixação dos contrapesos	X					
9	Folga, desgaste e travas			X			
10	Estado geral - Eixos			X			
11	Vazamentos no eixo LD			X			
12	Vazamentos no eixo LE			X			
13	Pinos e buchas			X			
Item	Cabine			C	NC	NA	
1	Assento - integridade e regulagem	X					
2	Cinto de segurança - fixação e validade	X					
3	Comandos e alavancas - funcionamento	X					
4	Climatização - ar-condicionado/aquecedor			X			
5	Para-brisa Frontal - trincas e limpeza			X			
6	Porta lateral - Condições	X					
7	Para-brisa Traseiro - trincas e limpeza			X			
8	Espelhos retrovisores			X			
9	Grade de proteção (caso possuir)			X			
10	Proteções Lexan - Condições			X			
Item				C	NC	NA	
Item	Sistema Elétrico			C	NC	NA	
1	Bateria - Condições				X		
2	Bateria - terminais limpos e fixos	X					
3	Alternador - funcionamento	X					
4	Motor de partida - funcionamento	X					
5	Chicoles e conexões - isolamento e danos			X			
6	Faróis - funcionamento			X			
7	Lanternas - funcionamento			X			
8	Luzes de trabalho - funcionamento			X			
9	Indicadores - pressão, temperatura, RPM	X					
10	Alarme sonoro			X			
11	Câmera de ré operacional (Caso houver)			X			
Item	Sistema de Freios			C	NC	NA	
1	Freio de serviço - eficácia			X			
2	Desgaste de discos/pastilhas - Condições			X			
3	Freio de estacionamento	X					
4	Vazamentos nas linhas de freio	X					
Item	Sistema Hidráulico			C	NC	NA	
1	Nível do óleo hidráulico			X			
2	Aspecto do óleo hidráulico			X			
3	Filtros hidráulicos - saturação			X			
4	Mangueiras - fissuras e vazamentos			X			
5	Conexões hidráulicas - aperto e vazamentos			X			
6	Cilindros hidráulicos - haste e vedação	X					
7	Comandos hidráulicos - resposta	X					
8	Travamento de segurança dos comandos			X			
9	Engates rápidos - funcionamento			X			
Item	Proteções e Segurança			C	NC	NA	
1	Estrutura ROPS/FOPS reforçada - integridade sem trincas	X					
2	Grades de proteção nas janelas (frontal, lateral, traseira) presentes e fixas	X					
3	Protetor superior (teto) contra queda de galhos instalado e íntegro	X					
4	Proteção do ar-condicionado/filtro externo contra sujeira			X			
5	Lacres e fixação das proteções internas			X			
6	Tela protetora no radiador - limpa, sem furos			X			
7	Protetor de cárter (skid plate) sem deformações			X			
8	Proteção dos diferenciais (chapas) presentes			X			
9	Escadas e plataformas fechadas e antiderrapantes			X			
10	Extintor de incêndio em local protegido e acessível			X			
11	Sinalização visual/sonora funcionando (buzina, alarmes, giroflex)	X					