CHECKLIST DE DESMOBILIZAÇÃO

Item	Unidade UNF			
1	Localidade / Unidade Suzano Fazenda santa eliza -são miguel arcanjo			
Item	**TAG de Identificação**			
1	Informar TAG do equipamento-F-TEX-0004			
2	Informar CHASSI do equipamento- 12123			
3	Modelo do equipamento-D85			
4	Fabricante-KOMATSU			
5	Horímetro sap- 13679			
Item	**Documentação - Identificação**	**C**	**NC**	**NA**
1	Plaqueta de Identificação (foto)		**X**	
2	TAG de identificação (foto)		**X**	
3	Horímetro registrado (foto)		**X**	
Item	**Condições Gerais**	**C**	**NC**	**NA**
1	Motor - Condições		X	
2	Sistema de arrefecimento – Condições		X	
3	Radiador – limpo, sem amassados		X	
4	Mangueiras e abraçadeiras – fissuras/vazamentos		X	
5	Correias e polias - Condições		X	
6	Sistema de partida		X	
7	Ruídos anormais no funcionamento		X	
8	Vazamentos na caixa de transmissão		X	
9	Vazamentos nos diferenciais		X	
10	Folga e ruído nos eixos dianteiro e traseiro		X	
11	Proteções dos cardans presentes e fixas		X	
12	Estrutura principal – trincas, soldas		X	
13	Deformações ou corrosão		X	
14	Integridade da estrutura de proteção		X	
Item	**Rodas e Pneus**	**C**	**NC**	**NA**
1	Cortes, bolhas e desgaste - Frontal LD		X	
2	Cortes, bolhas e desgaste - Traseiro LD		X	
3	Cortes, bolhas e desgaste - Frontal LE		X	
4	Cortes, bolhas e desgaste - Traseiro LE		X	
5	Rodas - Trincas		X	
6	Parafusos de fixação		X	
7	Bitola e alinhamento corretos		X	
8	Fixação dos contrapesos		X	
9	Folga, desgaste e travas		X	
10	Estado geral - Eixos		X	
11	Vazamentos no eixo LD		X	
12	Vazamentos no eixo LE		X	
13	Pinos e buchas		X	
Item	**Cabine**	**C**	**NC**	**NA**
1	Assento – integridade e regulagem		X	
2	Cinto de segurança – fixação e validade		X	
3	Comandos e alavancas – funcionamento		X	
4	Climatização – ar-condicionado/aquecedor		X	
5	Para-brisa Frontal – trincas e limpeza		X	
6	Porta lateral - Condições		X	
7	Para-brisa Traseiro – trincas e limpeza		X	
8	Espelhos retrovisores		X	
9	Grade de proteção (caso possuir)		X	
10	Proteções Lexan - Condições		X	

Item	**Sistema Elétrico**	**C**	**NC**	**NA**
1	Bateria – Condições		X	
2	Bateria – terminais limpos e fixos		X	
3	Alternador – funcionamento		X	
4	Motor de partida – funcionamento		X	
5	Chicotes e conexões – isolamento e danos		X	
6	Faróis – funcionamento		X	
7	Lanternas – funcionamento		X	
8	Luzes de trabalho – funcionamento		X	
9	Indicadores – pressão, temperatura, RPM		X	
10	Alarme sonoro		X	
11	Câmera de ré operacional (Caso houver)		X	
Item	**Sistema de Freios**	**C**	**NC**	**NA**
1	Freio de serviço – eficácia		X	
2	Desgaste de discos/pastilhas - Condições		X	
3	Freio de estacionamento		X	
4	Vazamentos nas linhas de freio		X	
Item	**Sistema Hidráulico**	**C**	**NC**	**NA**
1	Nível do óleo hidráulico		X	
2	Aspecto do óleo hidráulico		X	
3	Filtros hidráulicos – saturação		X	
4	Mangueiras – fissuras e vazamentos		X	
5	Conexões hidráulicas – aperto e vazamentos		X	
6	Cilindros hidráulicos – haste e vedação		X	
7	Comandos hidráulicos – resposta		X	
8	Travamento de segurança dos comandos		X	
9	Engates rápidos – funcionamento		X	
Item	**Proteções e Segurança**	**C**	**NC**	**NA**
1	Estrutura ROPS/FOPS reforçada – integridade sem trincas		X	
2	Grades de proteção nas janelas (frontal, lateral, traseira) presentes e fixas		X	
3	Protetor superior (teto) contra queda de galhos instalado e íntegro		X	
4	Proteção do ar-condicionado/filtro externo contra sujeira		X	
5	Lacres e fixação das proteções internas		X	
6	Tela protetora no radiador – limpa, sem furos		X	
7	Protetor de cárter (skid plate) sem deformações		X	
8	Proteção dos diferenciais (chapas) presentes		X	
9	Escadas e plataformas fechadas e antiderrapantes		X	
10	Extintor de incêndio em local protegido e acessível		X	
11	Sinalização visual/sonora funcionando (buzina, alarmes, giroflex)		X	

LEGENDA: C = CONFORME / NC = NÃO CONFORME / NA = NÃO APLICÁVEL