

Lote:	Solicitante:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
-------	--------------	-------------	---	----------	------------	----------------

MARI-TP4709-2024	kenyon souza	Mina Fazendão	Catas Altas/MG	Vale	Equipamento de apoio	Trator de pneu
------------------	--------------	---------------	----------------	------	----------------------	----------------

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:	Renavam:	Placa:	TAG/CP:
--------	---------	------	------------------	----------	--------	---------

Komatsu	WD600-3	2012	317454	na	na	TP4709
---------	---------	------	--------	----	----	--------

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Valor residual:	Valor de avaliação:	Planta (Centro) - 4 dígitos -	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
--	------------------------	-----------------	---------------------	----------------------------------	---	---

49.105,00	27439		R\$ 101.614,04	1079	1000127492	8000028718
-----------	-------	--	----------------	------	------------	------------

Há impedimentos para venda?			OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Multas	Taxas	Garantia judicial	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	

NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CABINE: com defeito (faltando: parte, peças e componentes), ESTRUTURA EXTERNA: com defeito (faltando: parte, peças e componentes), SISTEMA ELETRICO: faltando diversos itens, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: com defeito (faltando: parte, peças e componentes), SISTEMA HIDRAULICO: com defeito (faltando: parte, peças e componentes), SISTEMA REFRIGERAÇÃO: com defeito (faltando: parte, peças e componentes), TREM DE FORÇA: com defeito (faltando: parte, peças e componentes), ESTADO DOS PENUS: regular, ESTADOS DAS RODAS: regular, ESTADO DO CHASSI: regular, ESTADO DA LÂMINA: regular