



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-CA5927-2024	Mina Timbopeba	Ouro Preto/MG	Vale	Caminhão	Caminhão basculante

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:	Renavam:	Placa:	TAG/CP:
Caterpillar	785C	2005	APX00890	NA	NA	CA5927

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
113.000,00	70177	1000316321	8000028782

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	SIM	SIM

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CABINE:faltando peças e componentes (não possui ar condicionado, banco, ignição, instrumentos, painel, vedações), ESTRUTURA EXTERNA:com defeito (faltando itens), SISTEMA ELÉTRICO:danificado (não possui bateria, fiação e chicotes, instrumentos, motores elétricos, motor partida, painéis), SISTEMA DE ILUMINAÇÃO:faltam peças e componentes, SISTEMA HIDRAULICO:com defeito (todas as peças e mangueiras danificadas e faltando), SISTEMA DE ARREFECIMENTO: com defeito (faltando partes do radiador, mangueiras), TREM DE FORÇA:com defeito, ESTADO DOS PNEUS:apresenta trincas e desgastes, ESTADO DAS RODAS:apresenta trincas, desgastes e deformações, ESTADO DA BÁSCULA:com defeito, ESTADO DO CHASSI: apresenta trincas estruturais e cortes por maçaricos.