



## FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-CK75143-2024	Mina Fazendão	Catas Altas/MG	Vale	Caminhão	Caminhão 6x4

Marca:	Modelo:	Ano:
Mercedes Benz	Atego1726	2013

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
11.000,00	6218	1000165610	8000028781

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	NÃO	NÃO	

### Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

MOTOR:muito desgastado, CABINE:muito desgastado (não possui chaves de partir nem reserva), ESTRUTURA:muito desgastado, SISTEAMA DE DIREÇÃO:muito desgastado, SISTEMA DE SUSPENSÃO:com defeito, SISTEMA DE FREIOS:muito desgastado, SISTEMA TREM DE FORÇA:muito desgastado, SISTEMA ELÉTRICO:muito desgastado (não possui bateria, SISTEMA DE LOCOMOÇÃO:muito desgastado (não possui estepe), SISTEMA DE SEGURANÇA: não possui, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO:com defeito, IMPLEMENTOS: muito desgastados (necessidade revisão geral)