



## FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-RP3801-2025	Mina Fazendão	Catas Altas/MG (mina Fazendão)	Vale	Equipamento de apoio	Retroescavadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:	Renavam:	Placa:	TAG/CP:
New Holland	LB904	2008	N8AH13361	NA	NA	RP3801

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
8.400,00	1595	1000578867	8000028849

	OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
	Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
	SIM	NÃO	SIM	

Ca

### Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CABINE: com defeito (faltando itens e componentes), ESTRUTURA ESTERNA: muito desgastado (faltando itens e componentes), SISTEMA ELÉTRICO: com defeito (faltando itens e componentes: chicote elétrico), SISTEMA ILUMINAÇÃO: com defeito (faltando itens e componentes), SISTEMA HIDRAULICO: com defeito (faltando itens e componentes), SISTEMA REFRIGERAÇÃO: com defeito (faltando itens e componentes), TREM DE FORÇA: com defeito, motor diesel com defeito aberto (necessita de reparo/retifica), ESTADO DO BRAÇO: muito desgastado (faltando itens e componentes) , ESTADO DA LANÇA: muito desgastado (faltando itens e componentes), ESTADO DA CAÇAMBA: muito desgastado (faltando itens e componentes), ESTADO DO CHASSI: muito desgastado (necessidade de reparo)