

FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:		CMD / Mina:	Cidade / Estado:	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-CK75126-2024		Mina Fazendão	Catas Altas/MG	Vale	Caminhão	Caminhão 6x4

Marca:	Modelo:	Ano:	TAG/CP:
Mercedes Benz	Axor 2831	2012	CK75126

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	/ Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
23.000,00	7232	1000124139	8000028780

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	NÃO	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

MOTOR: com defeito (faltando componentes),
 CABINE: com defeito (faltando componentes, painel dafinificado, não possui chaves),
 ESTRUTURA: muito desgastado (apresenta pontos de oxidação),
 SISTEAMA DE DIREÇÃO: com defeito (faltando componentes, apresenta oxidações),
 SISTEMA DE SUSPENSÃO: com defeito (faltando componentes, apresenta oxidações),
 SISTEMA DE FREIOS: com defeito (faltando componentes, apresenta oxidações),
 SISTEMA TREM DE FORÇA: com defeito (não possui caixa de marcha, faltando componentes, apresenta oxidações),
 SISTEMA ELÉTRICO: com defeito (não possui bateria, faltando componentes, apresenta oxidações),
 SISTEMA DE LOCOMOÇÃO: com defeito (não possui estepe, faltando componentes, apresenta oxidações),
 SISTEMA DE SEGURANÇA: não possui, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: com defeito (faltando componentes, apresenta oxidações),
 IMPLEMENTOS: muito desgastados (faltando componentes, apresenta oxidações)