

Ref	Descrição
PIC-CA5535-2026	Caminhão Fora de Estrada Mecânico Basculante 775G

Check List	
Cabine	Muito desgastado
Estrutura externa	Muito desgastado
Sistema elétrico	Muito desgastado
Sistema de iluminação	Muito desgastado
Sistema hidráulico	Muito desgastado
Sistema de arrefecimento	Muito desgastado
Trem de força	
Conversor de torque	Muito desgastado
Transmissão	Muito desgastado
Diferencial	Muito desgastado
Comandos finais	Muito desgastado
Pneus	Muito desgastado
Rodas	Muito desgastado
Báscula	Muito desgastado
Chassi	Muito desgastado

Observação
<p>Apresenta degradação por uso e muita sujeira, com itens faltantes. Impossibilidade de realizar testes de funcionamento, necessita de uma avaliação para reforma/revisão dos principais componentes e peças; elétrico, hidráulico e de lubrificação. Há peças faltantes.</p>