



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-MA0101-2026	Mina Timbopeba	Catas Altas/MG	Vale	Equipamento de apoio	Trator de pneu

Marca:	Modelo:	Ano:	TAG/CP:
Caterpillar'	988F	1998	MA0101

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Planta (Centro) - 4 dígitos -	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
49.671,00	37828	1074	1001092957	8000031097

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES

Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	SIM	NÃO

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

MOTOR DE COMBUSTÃO: com defeito (faltam peças, motor aberto), CABINE: com defeito (faltando: partes, peças e componentes), ESTRUTURA: com defeito (faltando: parte, peças e componentes), SISTEAM DIREÇÃO: com defeito (faltando: partes, peças e componentes), SISTEMA SUSPENÇÃO: com defeito (faltando: partes, peças e componentes), SISTEMA ELETRICO: faltando diversos itens, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: com defeito (faltando: parte, peças e componentes), SISTEMA HIDRAULICO: com defeito (faltando: parte, peças e componentes), SISTEMA REFRIGERAÇÃO: com defeito (faltando: parte, peças e componentes), SISTEMA FREIOS: com defeito (faltando: partes, peças e componentes), TREM DE FORÇA: com defeito (sistema de transmissão, conversor, e sistema hidráulico estão faltando peças e acessórios), SISTEMA LOCOMOÇÃO: com defeito. Falta cardan, implemento da caçamba