



FORMULÁRIO DE DEMANDA
EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-RE3103-2024	Mina Alegria	Mariana/MG	Vale	Equipamento	Retroescavadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
Caterpillar	336DL	2012	M4T01694

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
37.500,00	22481	1000578857	8000028713

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	NÃO	SIM	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CABINE: faltando diversos itens e acessórios como: ar condicionado, banco, ignição, instrumentos, limpador para brisa, painel, portas, vedações, vidros, ESTRUTURA EXTERNA: com defeito, SISTEMA ELÉTRICO: faltando diversos itens e acessórios como: bateria, fiação e chicote, instrumentos, motores elétricos, motor de partida, painéis elétricos, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: faltando diversos itens e acessórios como: faróis, faroletes, outros, SISTEMA HIDRAULICO: com defeito (bomba principal danificada), SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: com defeito, TREM DE FORÇA: com defeito, ESTADO DO BRAÇO: muito desgastado, ESTADO DA LANÇA: muito desgastado, ESTADO DA CAÇAMBA: muito desgastado, ESTADO DA ESTEIRA: rodas guias: faltando, rodas motrizes: com defeito, pinos e buchas: faltando, ESTADO DO CHASSI: muito desgastado.