



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
BRU-VDP-KARCHER-2024	Mina de Brucutu	MINA DE BRUCUTU	Vale	Equipamento	VARREDEIRA DE PISO

Marca:	Modelo:	Ano:
KARCHER	KMR1700D	2009

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
1130	8 anos	1000028232	8000028456

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	NÃO	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

FALTANDO: CHAVE RESERVA, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, SISTEMA DE AQUECIMENTO. **COM DEFEITO:** AR CONDICIONADO, BANCOS, BATERIA, MODULOS ELETRÔNICOS, ESTADO DOS PNEUS. **MUITO DESGASTADO:** MOTOR DE COMBUSTÃO, CABINE, PAINEL, VEDAÇÃO, ALAVANCA TROCA DE MARCHAS, LUZES INDICADORAS, TAMBOR DE IGNIÇÃO, ALAVANCA DE SETA/LIMPADOR, INTERRUPTORES DE ACIONAMENTO, ESTADO DA CAÇAMBA/GARFO/CESTO, SISTEMA ELÉTRICO, LIMPADOR DE PÁRA-BRISA, BUZINA, ALERTA DE RÉ(SIRENE), ALTERNADOR, FIAÇÃO E CHICOTES, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, LANTERNAS, REFLETORES, FAROL DIANTEIRO, OUTROS ACESSÓRIOS, SISTEMA HIDRÁULICO, BOMBAS, MOTORES, CILINDROS, TANQUE HIDRAULICO, JOYSTICKS, MANGUEIRAS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, RADIADOR, MANGUEIRAS, SISTEMA DE FREIOS, TAMBORES DE FREIOS, LOCOMOÇÃO, ESTADO DAS RODAS. **REGULAR:** PORTAS, RETROVISORES, VIDROS, ESTRUTURA, CHASSI, LATARIA/GRADES, RESERVATÓRIO DE COMBUSTIVEL, ESCADAS, SISTEMA DE DIREÇÃO, COLUNA DE DIREÇÃO, CILINDROS DE DIREÇÃO, VOLANTE, BOMBA DE DIREÇÃO, MOTOR DE PARTIDA.