



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-PM3604-2024	Mina Fazendão	Catas Altas/MG	Vale	Equipamento	Trator de pneu

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:
Caterpillar	992G	2005	S033145

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
105.882,00	104200	1000578335	8000028763

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	NÃO	SIM	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CABINE: com defeito (faltando parte, peças e componentes: ar condicionado, ignição, instrumentos, etc), ESTRUTURA EXTERNA: muito desgastado, SISTEMA ELETRICO: com defeito (faltando diversos itens: bateria, etc), SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: muito desgastado (necessidade de reparos), SISTEMA HIDRAULICO: muito desgastado (necessidade de reparos), SISTEMA ARREFECIMENTO: muito desgastado (necessidade de reparos), TREM DE FORÇA: muito desgastado ESTADO DOS PENUS: muito desgastados, ESTADOS DAS RODAS: muito desgastados, ESTADO DO CHASSI: com defeito (trinca na parte central), ESTADO DA CAÇAMBA: muito desgastado (apresenta trincas)