



## FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
082-031-2025	Tubarão	Vitória / ES	Vale	Equipamento	Pá carregadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:	TAG/CP:
VOLVO	L120F	2017	72886	PCP59

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
21.500,00	6.033	1000803275	8000028992

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			Valor aproximado do sucateamento
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	SIM	SIM	

### Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

PA CARREGADEIRA CAP; 6T; MODELO L120F; MARCA VOLVO

- Identificado alguns pontos de vazamento de óleo no motor, transmissão e hidráulico;
- Baterias com carga baixa;
- Pequenos pontos de corrosão no equipamento;
- Equipamento não possui etiqueta de identificação do motor;
- Capô traseiro com a grade quebrada;
- Difusor de ar da cabine quebrado.

Equipamento se encontra funcionando, motor, transmissão, hidráulica de trabalho, iluminação, ar condicionado, freio, limpador de para brisa e esguicho, cabine e itens internos em boas condições.

1. **Dimensões aproximadas:** Largura:2.670mm Comprimento: 10.000mm Altura - 3370mm
2. **Potência:** NA

**Carregamento e transporte fica sob responsabilidade do cliente, será necessário PLANO DE RIGGING, MOBILIZAÇÃO NO SGC E CAMINHÃO PRANCHA. Será vendido no estado de conservação em que se encontra.**