



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
CKS-ATI-016-2025	Carajás	Curionópolis\Para	Vale	Equipamento	Retroescavadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:	TAG/CP:
CATERPILLAR	374D	2013	KPAS00488	RE2101

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
40.000,00	27158	1000690951	8000028850

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	SIM	SIM

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; NA = Não Aplicável)

4. Condições operacionais atuais: Novo ou Excelente Usado em funcionamento

. Necessita de algum reparo? Sim Não

. Que tipo de reparo?:

5. Check List (5 = Bom; 4 = Regular; 3 = Muito desgastado; 2 = Com defeito; 1 = Faltando; NA = Não Aplicável)

. Cabine:	
Air condicionado:	4
Banco(s):	4
Ignição:	5
Instrumentos:	5
Limpador da pára-brisa:	4
Painel:	5
Portas:	4
Vedação:	4
Vidros:	4

. Estrutura externa:	
Escadas:	4
Ferragens/painéis:	4
Grades:	4
Lataria:	4
Tanque de combustível:	4

. Sistema elétrico:	
Bateria(s):	4
Fiação e chicotes:	4
Instrumentos:	4
Motores elétricos:	4
Motor de partida:	4
Painéis elétricos:	4

. Sistema de iluminação:	
Estado geral:	4
Farol dianteiro:	4
Faroles traseiros:	4
Outros acessórios:	4

. Sistema hidráulico:	
Bombas:	4
Cilindros:	4
Manguueiras:	4

. Sistema de refrigeração:	
Radiador:	4
Manguueiras:	4

. Trem de força:	
Motor diesel:	4

. Estado do braço:	
	4

. Estado da lança:	
	4

. Estado do caçamba:	
	4

. Estado da esteira:	
Rodas guias:	4
Rodas motrizes:	4
Pinos e buchas:	4

. Estado do chassi:	
	4