



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-EM2004-2025	Mina Fazendão	Catas Altas/MG	Vale	Equipamento	Escavadeira

Marca:	Modelo:	Ano:	Serial / Chassi:	TAG/CP:
Komatsu	PC2000-8	2011	20333	EM2004

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
200.000,00	61036	1000101253	8000028974

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	NÃO	NÃO	

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CABINE: muito desgastado (faltam instrumentos), ESTRUTURA EXTERNA: muito desgastado (faltam instrumentos), ESTRUTURA INTERNA: muito desgastado (faltam instrumentos), SISTEMA ELÉTRICO: muito desgastado (faltam instrumentos e componentes: baterias, chicote, painéis, instrumentos, etc), SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: muito desgastado (faltam instrumentos), CARRO INFERIOR: muito desgastado (faltam componentes), SISTEMA REFRIGERAÇÃO: muito desgastado (faltam instrumentos), ESTADO DO CHASSI: regular (desgaste natural de uso), ESTADO DO CÍRCULO: muito desgastado, MOTOR: faltando acessórios, aberto exposto a intempéries. Sistema hidráulico faltando peças e expostos a intempéries. Sistema de arrefecimento: faltando itens e componentes. Não tem: esteiras, componentes roletes, rodas guias, etc.