



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
ITA-034-2024	Mina Itabira	ITABIRA / MG	Vale	Caminhão	Caminhão

Marca:	Modelo:	Ano:
MERCEDES BENZ	L709	1992

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
6.700,00	3.545	1000186205	8000028492

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	SIM	NÃO

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

CRV DIGITAL -

Revisão eletromecânica geral, reposição de itens faltantes como chicotes elétricos, itens do painel de instrumentos, mangueiras do sistema hidráulico, bateria etc.

Não foi possível testar eqto pois estão faltando peças que impossibilitam o funcionamento, para realizar testes.

Faltando peças, sem condições de realizar testes de vazamento e funcionamento.

Apresentando desgaste é oxidação

Devido tempo fora de operação necessita revisão de eletromecânica geral. Necessita de reparos na cabine, sistema de arrefecimento, motor, transmissão, sistema de iluminação e sistema elétrico.