



## FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-CB8404-2024	Mina Alegria	Catas Altas/MG (Mina Fazendão)	Vale	Caminhão	Caminhão 6x4

Marca:	Modelo:	Ano:
Scania	G400	2012

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
15.000,00	NA	1001055266	8000028743

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES			
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:	
SIM	NÃO	NÃO	

### Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

MOTOR: com defeito, CABINE: com defeito (faltando diversos componentes), ESTRUTURA: muito desgastado (apresenta desgastes e oxidação), SISTEM DIREÇÃO: com defeito (apresenta desgastes e oxidação), SISTEMA SUSPENSÃO: com defeito ((apresenta desgastes e oxidação, faltando balanças), SISTEMA FREIOS: com defeito (apresenta desgastes e oxidação), SISTEMA TREM DE FORÇA: (apresenta desgastes e oxidação, não possui caixa de marcha, caixa de transferência, engreagem, cardans), SISTEMA ELETRICO: faltando, SISTEMA LOCOMOÇÃO: com defeito (apresenta desgastes e oxidação, rodas e pneus, estepe), SISTEMA SEGURANÇA: faltando, SISTEMA DE IMUNIAÇÃO: com defeito, IMPLEMENTOS: com defeito