



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
MARI-CK7556-2024	Mina Fazendão	Catas Altas/MG	Vale	Caminhão	Caminhão munck

Marca:	Modelo:	Ano:
Mercedes Benz	Atego1725	2006

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
27.000,00	16 anos	001000326167	8000028624

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	NÃO	NÃO

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

MOTOR: muito desgastado (faltando mangueiras), CABINE: com defeito (faltam peças e componentes no painel), ESTRUTURA: muito desgastado (apresenta oxidações), SISTEMA DE DIREÇÃO: com defeito (faltam peças e componentes, apresenta oxidações), SISTEMA DE SUSPENSÃO: muito desgastado (apresenta oxidações, falrando balanças), SISTEMA DE FREIOS: com defeito (faltando peças/componentes), SISTEMA TREM DE FORÇA: com defeito (faltando cardan, peças e componentes), SISTEMA ELÉTRICO: com defeito (faltando peças e componentes, bateria, módulo eletrônico,), SISTEMA DE LOCOMOÇÃO: com defeito (faltam peças e componentes, pneus), SISTEMA SEGURANÇA: não possui, SISTEMA ILUMINAÇÃO: com defeito (faltando peças e componentes), IMPLEMENTOS: muito desgastado (faltam peças e componentes). Todos os componentes, acessórios, subconjuntos expostos a intempéries.