



FORMULÁRIO DE DEMANDA EQUIPAMENTOS, CAMINHÕES E VEÍCULOS

Lote:	CMD / Mina:	Cidade / Estado: (onde se encontra o lote fisicamente)	Empresa:	Categoria:	Sub-categoria:
ITA-CB7379-2025	Mina Itabira	ITABIRA/MG	Vale	Caminhão	Caminhão comboio

Marca:	Modelo:	Ano:	TAG/CP:
MERCEDES BENZ	AXOR 2831	2014	CB7379

Peso estimado em Kg: (digitar somente número)	KMs / Hrs trabalhadas:	Número imobilizado SAP (começado 1000)	Número disponível p/ venda (começado 8000)
7.000,00	NA/25117	1000388238	8000028866

OBRIGATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES		
Motor:	Transmissão:	Caçamba(pá)/lâmina:
SIM	SIM	NÃO

Dados adicionais (Mencionar principais informações sobre condições do lote)

REGULAR: Motor de Combustão, Radiador, Chassi, Lataria, Reservatório de combustível, Caixa de mudança, Caixa de transferência Cardans, Pneus/Rodas, Eixo dianteiro, Eixo traseiro; **MUITO DESGASTADO:** Mangueiras, Painel, Portas, Retrovisores, Vedação, Vidros, Alavanca troca de marchas, Tambor de ignição, Alavanca de seta/limpador, Interruptores de acionamentos, Sistema de ventilação, Escadas, Para-Choques, Coluna de direção, Barras e terminais, Volante, Bomba de direção, Setor de direção, Barras estabilizadoras dianteira, Barras estabilizadoras traseira, Molas, Amortecedores, Balanças, Cuicas traseiras, Cuicas dianteiras, Sistema pneumático, Tambores de Freio, Embreagem, Cubos de Roda, Diferencial, Motor de partida, Limpador de pára-brisa, Módulos eletrônicos, Buzina, Alerta de ré (Sirene), Alternador, Fiação e Chicotes, Instrumentos, Extintor de incêndio, Estado geral, Iluminação lateral, Farol Dianteiro, Farol Traseiro, Tanque hidráulico, Sistema Hidráulico; **COM DEFEITO:** Ar condicionado; Banco(s); Cinto de segurança; **FALTANDO:** Luzes indicadoras, Chave reserva, Sistema de aquecimento, Bateria, Estepe, Triângulo, Macaco, Chave de rodas, Air Bag.